



RELATÓRIO DE ARMAZENAGEM

A Recigases Ambiental de Refrigeração Ltda, CNPJ 08.892.204/0001-96 está armazenando cerca de 8 toneladas, de CFCs, HCFCs, divididos em 31 cilindros de 60 quilos e 18 cilindros de 340 quilos..

Controle de verificação dos cilindros:

Código do cilindro	Capacidade do cilindro	Datas de inspeções do primeiro trimestre:						Observações
		Inspeção 1	Vaz*	Inspeção 2	Vaz*	Inspeção 3	Vaz*	
PIP_60_01	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_02	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_03	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_04	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_05	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_06	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_07	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_08	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_09	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_10	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_11	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_12	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_13	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_14	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_15	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_16	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_17	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_18	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_19	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_20	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_21	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_22	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_23	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_24	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_25	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_26	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_27	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_28	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_29	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_30	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_60_31	60kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	



Código do cilindro	Capacidade do cilindro	Datas de inspeções do primeiro trimestre:						Observações
		Inspeção 1	Vaz*	Inspeção 2	Vaz*	Inspeção 3	Vaz*	
PIP_340_01	340kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_340_02	340kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_340_03	340kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_340_04	340kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_340_05	340kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_340_06	340kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_340_07	340kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_340_08	340kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_340_09	340kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_340_10	340kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_340_11	340kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_340_12	340kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_340_13	340kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_340_14	340kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_340_15	340kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_340_16	340kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_340_17	340kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	
PIP_340_18	340kg	21/09/2017	-	23/10/2017	-	21/11/2017	-	

***Vazamentos:**

- i. O controle de vazamentos é feito mensalmente com uso de detector eletrônico.
- ii. Caso haja vazamento o campo "Vaz" deve ser preenchido com "x" invés de "-" e a perda deve ser anotada em observações.
- iii. Caso haja vazamento o volume de gás remanescente deve ser recolhido do cilindro defeituoso e re-enzado em outro cilindro para evitar novos vazamentos

Fotos do trimestre:



Att
Recigases